

Montageanleitung «Stüpper»



Achtung

Der «Stüpper» muss zwischen festem Untergrund und festem Deckenmaterial montiert werden.

Ist das nicht gewährleistet, muss damit gerechnet werden, dass der Stüpper an Spannung verliert und umkippen kann.

Maximale Länge 3.00 m